

3年に1度は点検、 6～7年には買い替えが目安!

長期使用した防犯設備は、映像劣化や突然の故障、古くてメンテナンスができない等の問題が発生します。

防犯機器にも寿命はあります。

防犯機器の部品は長期間の使用により劣化や摩耗が進み、徐々に製造時の性能を発揮できなくなります。



様々な部品

CCD



冷却ファン



LED



HDD



HDDやファンは**2～3年**を目安に交換が必要です!!

チェックしていただきたい6つのポイント

チェックポイント1



残像が出たり映像がぼやけている

チェックポイント2



再生した画像にだけノイズが入る

チェックポイント3



記録がちゃんとできない

チェックポイント4



夜間の映像が見えない

チェックポイント5



取付金具が錆びなどで腐食している

チェックポイント6



ファンやHDDから異音がある


新型カメラに買い替えた場合

より鮮明な撮影が可能に!!



新型録画機に買い替えた場合

長時間・高画質の録画が可能に!!



お問い合わせはこちら